



Charles Tremblay, B. Sc. Biol. Professionnel en environnement

Professionnel en environnement

Nouveau poste au sein de la MRC des Basques

- -Gestionnaire de cours d'eau (AGRCQ)
 - -Cours d'eau ou fossé?
 - -Compétences sur l'écoulement de l'eau

Il agit sur les restrictions (Castors, embâcles, glaces, sédiments, ponceaux, etc.)

- -Gestion des terres publiques (TNO et TPI)
- -Plan régional des milieux humides et hydriques
- -Service aux municipalités pour les demandes certificats d'autorisations environnementales.




Charles Tremblay, B. Sc. Biol. Professionnel en environnement

Assujettissement à la LQE -Cours d'eau d'origine naturel

- -Photos aériennes du passé
- -Plans d'arpenteur
- -Visite terrain
- -Géomatique





Avant de procéder à un entretien (curetage) de cours d'eau

Problématique majeure: (inondation de superficies agricoles)

D'où proviennent les sédiments? Bandes riveraines respectées? (3 m.)

Prise de données de sédimentation

Évaluation des ponceaux

Entente entres propriétaires



Le curetage n'est pas toujours la solution (un par année)

Changement dans la dynamique de l'écoulement





Entretien de cours d'eau en milieu agricole 2019 St-Éloi

Près de un mètre de sédiments accumulés





Ponceaux problématiques (réduit la vitesse d'écoulement)



Ponceaux problématiques (réduit la vitesse d'écoulement)



Étendre les sédiments à + de 5 mètres



Méthode du 1/3 et transit







COÛTS

• Exemple à St-Éloi (cas peu coûteux)

- 1,2 km (4 propriétaires)
- environ 6 500\$ pour 1,2 km (5,42\$/m)
- aurait pu coûter 12 500 \$ (10,42\$/m)

Subvention qui couvre environ 70% des coûts Gérée par la municipalité



COÛTS

- La MRC possède-telle les plans d'origine?
 - Dans la négative, ajout de 3000 à 5000\$
- Gros travaux? (limite du transit)
 - Arpentage peut être nécessaire pour éviter un surcreusage et s'assurer d'une pente constante.



Conseils pour éviter ces travaux

- Bande riveraine d'au moins 3 mètres
 Ombrage, limite les apports sédimentaires
- Ponceau de qualité,
 - de grosseurs adaptées aux débits de pointe
 - Contexte de changements climatiques
 - Nettoyage à tous les ans



Conseils pour éviter ces travaux

- Retrait de la végétation sur le lit du cours d'eau;
 - Diminution de la rugosité.
- Enrochement sorties de fossés de drainage
 - Lorsqu'il y a apparence de sédimentation



Gestionnaire de cours d'eau

Charles Tremblay, Biol. B. Sc.
Professionnel en environnement
MRC les Basques
(418) 851-3171 #3141
charles.tremblay@mrcdesbasques.com

